Mehr Branchen

ARTIKEL-NUMMER: 1005980

Percap Ersatzstöpsel

HOWARD LEIGHT by Honeywell

Überblick

Referenznummer

1005980

Programm

Gehörschutzstöpsel

Marke

Howard Leight by Honeywell

Branche

- Landwirtschaft
- Streitkräfte - Verteidigung
- ATEX-Explosionsschutz
- Automobilindustrie und Zulieferer
- Flugzeugbau und -wartung
- Baugewerbe
- Gastronomie
- Chemische Industrie
- Energie- oder Stromwirtschaft
- Feuerwehr
- Fischerei
- Nahrungsmittelindustrie
- Hüttenwerke
- Glasindustrie
- Grünflächenpflege
- Katastrophenschutz
- Industrielle Reinigung
- Eisen- und Stahlindustrie
- Logistik
- Wartung
- Medizin und Pharmazie
- Metallbau
- Bergbau und Steinbrüche
- Offshore
- Papierindustrie
- Petrochemie
- Druckindustrie
- Dienstleistungen
- Telekom
- Textilindustrie
- Transport und Verkehr
- Ver- und Entsorger
- Wasseraufbereitung
- Schweißen
- Holzindustrie
- Labor
- Schiffbau
- Industrie allgemein
- Verwaltung

Produktverwendung

Ersatzstöpsel für Bügelstöpsel PerCap

Eigenschaften und Nutzen

Funktion
Ersatzstöpsel für Bügelstöpsel PerCap

Nutzen
Verlängern die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit des Bügelstöpsels PerCap

Technische Beschreibung

Größe
Einheitsgröße

Farbe
orange

Form
Ovales Polster

mit Band
No

Zertifizierungen

EU-Konformitätserklärung

EG-Kategorie PSA
0

Fotos & Bilder

Leider sind momentan keine Bilder verfügbar.

Wartung und Instandhaltung

Lebensdauer
Wir empfehlen einen Austausch alle 2 - 4 Wochen.

Informationen zur Aufbewahrung
Alle Gehörschutzstöpsel sollten vor und nach Gebrauch geschützt vor Schmutz, Fett und anderen Schadstoffen gelagert werden.

Pflegeanleitung
Unsere mehrfach verwendbaren Gehörschutzstöpsel können mit warmem Wasser gewaschen und an der Luft getrocknet werden. Eine solche Reinigung kann mehrmals erfolgen, doch wir empfehlen, die Stöpsel alle 2 bis 4 Wochen zu ersetzen. Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel wie Alkohol sollten nicht zur Reinigung von wiederverwendbaren Stöpseln benutzt werden. Durch solche lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel könnten die Stöpsel weich werden, aufquellen oder Dämmwirkung verlieren.
Außerdem sollten mehrfach verwendbare Gehörschutzstöpsel bei längerem Gebrauch regelmäßig auf Funktionsfähigkeit überprüft werden.

© Honeywell International Inc.